

Rapport om:

GRØFTEBESIGTIGELSE LØRDAG DEN 17. OKTOBER 2020

Deltagere: Finn Larsen, Enebærvej 29
Sven Christensen, Enebærvej 5
Søren Kragelund, Enebærvej 7
Linda Tønder, Blåbærvej 47
Kirsten Parbo, bestyrelsen
Aksel Hansen, bestyrelsen

Det var grøften langs Enebærvej samt afvandingsgrøfterne fra Enebærvej til grøften langs Blåbærvej, der blev besigtiget.

Grøften langs Enebærvej var grødeskåret inden besigtigelsen.

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at grøftens bund var i niveau med underkanten i rørene under indkørslerne.

Ved nivellering kunne det konstateres, at det samlede fald i grøften er tilstrækkeligt. Det skønnes, at grøften er fastholdt, som da den blev anlagt.

En enkelt rørunderføring havde et lille "bagfald", men ikke noget der behøver ændres.

Ved oprensning har der på alle åbne grøftestykker manglet en oprensning af muld mellem de rørlagte indkørsler. Stikprøver viser buler på 3 – 5 cm (et enkelt sted 10 cm), der skal oprenses for at bringe grøfterne tilbage til den oprindelige kote.

Ligeledes skal der graves 10 – 20 cm af de to afvandingsgrøfter. Der blev kun nivelleret på det første stykke, og resten må baseres på et skøn.

Når ovenfor omtalte oprensning er foretaget, vurderes det, at grøfterne fremstår i tilfredsstillende stand.

Oprensning vil blive foretaget snarest og senest i forbindelse med den årlige oprensning.

Det videre forløb af afvandingsgrøfterne øst for Blåbærvej og videre parallelt med Soldalen til det rørlagte stykke gennem plantagen blev ikke besigtiget den 17. oktober, men skal oprenses på samme måde.

Ovennævnte rapport er godkendt af deltagerne i grøftebesigtigelsen:

Finn Larsen
Sven Christensen
Søren Kragelund
Linda Tønder
Kirsten Parbo
Aksel Hansen

11.11.2020